


普代村通学路対策箇所位置図





対策箇所 No.1



カーブで見通しが悪いうえに、車がスピードを出してくる。横断歩道に気づかず停止しない車が多い。

- 【対策メニュー】
- ・道路脇法面部の木の伐採。(対策済)
 - ・ダイヤモンドマーク等の表示。
 - ・横断歩道表示の変更。
 - ・視界の妨げとなっている民家庭木の撤去。
 - ・看板等での注意喚起。

元村地区

対策箇所 No. 2



用水路を覗いて危険である。

【対策メニュー】

- ・転落防止対策の検討。
- ・児童・生徒への注意喚起。(対策済)

対策箇所 No. 3



横町から旭日区へ入ってきた車と児童・生徒の出会い頭の衝突が危険。

【対策メニュー】

- ・カーブミラーの設置。(対策済)
- ・外側線またはドットラインの設置。(対策済)

対策箇所 No. 6



歩道がなく危険。車のスピードも速い。

【対策メニュー】

- ・路面標示の追加について検討中。
- ・40km/hペイントの標示について検討中。
- ・広報やチラシでの注意喚起。

元村地区



対策箇所 No. 5



道幅が狭く車がスピードを出してくる。

【対策メニュー】

- ・歩行相当部分のカラー舗装による速度抑制。(対策済)
- ・橋梁部における覗き込みによる転落防止対策。
- ・児童・生徒への注意喚起。(対策済)

対策箇所 No. 4



車がスピードを出してくるが路肩が狭くなっている。雨の日には大きな水たまりができ迂回するためには車道に出なければならない。

【対策メニュー】

- ・外側線の設置。(対策済)
- ・排水対策。

元村地区

対策箇所 No. 7



歩道がなく危険。歩くスペースがない。

【対策メニュー】

・歩道整備について検討中。

普代村立普代中学校 文

普代村立普代小学校 文

陸中海岸シーサイドライン