

普代村通学路対策箇所状況

No	路線名	住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況	備考
1	国道45号線	普代村第20地割字馬場野地内 (村尾商店近辺)	カーブで見通しが悪いうえに車がスピードを出してくる。横断歩道に気づかず停止しない車が多い。	・道路脇法面部の木の伐採。	国	済	
				・ダイヤモンドマークの表示。	公安	検討中	
				・横断歩道標識の変更。	公安	検討中	
				・視界の妨げとなっている民家庭木の撤去。	村	未	交通
				・看板等での注意喚起について公安と協議中。	村	検討中	交通
2	村道普代北ノ股線	普代村第13地割字普代地内 (管理センター付近の用水路)	用水路を覗いて危険である。	・転落防止対策の検討。	村	検討中	道路
				・児童・生徒への注意喚起。	学校	済	
3	村道普代港線	普代村第13地割字普代地内 (長澤自工前T字路)	横町から旭日区へ入ってきた車と児童の 出会い頭の衝突が危険。一時停止の標識 か横断歩道などがほしい。	・カーブミラーの設置。	村	済	道路
				・外側線又はドットラインの設置。		済	道路
4	村道普代港線	普代村第13地割字普代地内 (双葉商店付近)	車がスピードを出してくるが路肩が狭く なっている。雨に日には大きな水たまり ができるため迂回するためには車道に出 なければならない。	・外側線の設置。	村	済	道路
				・排水対策。		未	
5	村道普代港線	普代村第13地割字普代地内 (銅屋橋)	道幅が狭く車がスピードを出してくる。	・歩行相当部分のカー舗装による速度抑制。	村	済	道路
				・覗き込みによる転落防止対策。	村	未	道路
				・児童・生徒への指導と注意喚起。	学校	済	
6	国道45号線	普代村第13地割字普代地内 (歩道橋から越戸商店まで)	歩道がなく危険。車のスピードも速く周 りの樹木も道路に出ている。	・路面標示の追加について検討中。	国	検討中	
				・40km/h程度の標示について検討中。	公安	検討中	
				・広報やチラシでの注意喚起。	村	未	教委
7	県道岩泉平井賀 普代線	普代村第7地割字明神から 第9地割字銅屋地内 (普代橋から普代水門まで)	歩道がなく危険。歩くスペースがない。	・歩道整備について検討中。	県	検討中	